ミニマイコンカーVer.2 サーボステアリング 4 輪セット 製作マニュアル

第 1.01 版 2015.04.20 株式会社日立ドキュメントソリューションズ

注 意 事 項 (rev.6.0H)

著作権

- ・本マニュアルに関する著作権は株式会社日立ドキュメントソリューションズに帰属します。
- ・本マニュアルは著作権法および、国際著作権条約により保護されています。

禁止事項

ユーザーは以下の内容を行うことはできません。

- ・第三者に対して、本マニュアルを販売、販売を目的とした宣伝、使用、営業、複製などを行うこと
- ・第三者に対して、本マニュアルの使用権を譲渡または再承諾すること
- ・本マニュアルの一部または全部を改変、除去すること
- ・本マニュアルを無許可で翻訳すること
- ・本マニュアルの内容を使用しての、人命や人体に危害を及ぼす恐れのある用途での使用

転載、複製

本マニュアルの転載、複製については、文書による株式会社日立ドキュメントソリューションズの事前の承諾 が必要です。

責任の制限

本マニュアルに記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本マニュアルの記述誤り に起因する損害が生じた場合でも、株式会社日立ドキュメントソリューションズはその責任を負いません。

<u>その他</u>

- ・本マニュアルに記載の情報は本マニュアル発行時点のものであり、株式会社日立ドキュメントソリューション ズは、予告なしに、本マニュアルに記載した情報または仕様を変更することがあります。製作に当たりまして は、最新の内容を確認いただきますようお願いします。
- ・すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

連絡先

株式会社 日立ドキュメントソリューションズ

〒135-0016 東京都江東区東陽六丁目3番2号 イースト21タワー

E-mail:himdx.m-carrally.dd@hitachi.com

目 次

1	概要	1
2	組み立て部品	2
	2.1 サーボステアリング 4 輪製作セット梱包部品	2
	2.2 使用する工具	
3	センサ基板の分離	7
4	サーボホーンの加工	8
5	プレート加工	9
	5.1 ユニバーサルプレートの加工	Ç
	5.2 プレートの穴あけ	
	5.3 センサアームと前輪軸受けの製作	10
6	前輪部の組み立て	12
7	半田付け	14
	7.1 モータドライブ用電源コードの製作	14
	7.2 セラミックコンデンサの取り付け	16
	7.3 10Pオスコネクタの取り付け	18
	7.4 電解コンデンサの取り付け	18
	7.5 3Pコネクタの取り付け	19
	7.6 電源コードの取り付け	
	7.7 パターンカット	19
8	本体組み立て	20
	8.1 フラットケーブルの製作	20
	8.2 トグルスイッチの取り付け	21
	8.3 センサ基板の取り付け	22
	8.4 プレートの組み立て	23
	8.5 スタッドの取り付け	
	8.6 ギヤーボックスの取り付け	
	8.7 電池ボックスの取り付け	
	8.8 サーボの取り付け	
	8.9 ミニマイコンカーVer.2 基板(マイコンボード・モータドライブ基板)の取り付け	
	8.10 前輪部分の取り付け	30


1 概要

ミニマイコンカーVer.2 の製作後、ミニマイコンカーVer.2 にサーボモータ、タイヤ、ユニバーサルプレートを追加し、4 輪ミニマイコンカーを製作できるようにしました。4 輪ミニマイコンカーの製作に必要な部品をセットにしたものが「サーボステアリング 4 輪セット」です。

本マニュアルでは、「サーボステアリング4輪セット」を追加したミニマイコンカーVer.2の製作について説明します。

ミニマイコンカーVer.2 では、半田付けや「ブロック・コマンダー」のブロックソフトでプログラムの基本を学びました。「サーボステアリング 4 輪セット」は、サーボモータや左右のモータの制御を「ブロック・コマンダー」や「C 言語」で学べるように改良したものです。

4輪ミニマイコンカーの仕様を下記に示します。



内容	4 輪ミニマイコンカー	ミニマイコンカーVer.2
J-11/	ルネサス エレ	クトロニクス製
マイコン	R8C/35A(R5F	F21356ANFP)
	単3電池8本	単3電池4本
電源	(アルカリ電池、充電電池可能)	(アルカリ電池、充電電池可能)
电你	※マイコンボードとモータドライブ基板の電源を	
	別々にしています。	
	ルネサス統合開発環境による C 言語または、「ブロ	ロック・コマンダー」によるブロックプログラム
プログラム	※ルネサス統合開発環境は、ルネサスエレクトロニクスのホームページ	
開発環境	(<u>http://japan.renesas.com/</u>)よりダウンロードロ	
用元來先	※「ブロック・コマンダー」は、マイコンカーラリー販	売サイト
	(<u>http://www2.himdx.net/mcr/</u>)よりダウンロー	ド可能
進行方向	サーボモータのハンドル操作と左右のタイヤの	 左右のタイヤの回転差による方向制御
制御	回転差による方向制御	ユロックコ (ッ) 四科屋(Cよのカ同間)
タイヤ	4 輪	2 輪

2 組み立て部品

2.1 サーボステアリング4輪製作セット梱包部品

サーボステアリング4輪製作セットには、以下のものが入っています。

番号	写真	品名、型式	数量
1		ユニバーサルプレートセット(2 枚セット) (プレート 2 枚、プッシュリベット 18 個) 型式:ITEM70157	1
2	OFF ROAD THES I PAIR ************************************	オフロードタイヤセット (タイヤ 2 個、六角シャフト 1 本) 型式:ITEM70096	1
3	IS A DEBB	サーボモータ 型式:HS-425BB	1
4		10Pオスコネクタ 型式:HIF3FC10-PA2.54DSA	2
5		10Pメスコネクタ 型式:PS-10SEN-D4P1-1C	2
6		3Pコネクタ 型式:XG8V0331	1

番号	写真	品名、型式	数量
7		電解コンデンサ (1000 μ F/10V)	1
8		セラミックコンデンサ (0.01 μ F)	6
9		トグルスイッチ 型式:MS243	1
10		電池ボックス + 電池スナップ	各 2
11		10 色フラットケーブル:240mm	1
12		リード線(赤):300mm リード線(黒):300mm	各 1
13		熱収縮チューブ(黒φ3):50mm	1

ネジ類

イン類 番号	写真	品名	数量
14		座金組み込みネジ (M3×8mm, ワッシャー6mm)	8
15		座金組み込みネジ (M3×12mm, ワッシャー6mm)	10
16		座金組み込みネジ (M3×15mm, ワッシャー8mm)	4
17		なべネジ(M3×10mm)	10
18		なべネジ(M3×30mm)	2
19		スタッド(M3 高さ8mm メスーオス)	4

20		ナイロンナット(M3)	4
21		ナット(M3)	30
22	0000	平ワッシャー(内径 3.2mm, 外形 6mm)	14
23		スプリングワッシャー (内径 3.2mm, 外形 6mm)	14
24	89	デルリンカラー (内径 3.2mm, 外形 6mm, 高さ 3mm)	4

※各部品には、予備がないため無くさないように注意してください。

2.2 使用する工具

本マニュアルでは、以下の工具を使用します。









●卓上ボール盤

●ハンドドリル


(ドリルの刃は、3mm と5mm を使用します。)

3 センサ基板の分離

完成写真




4輪にするため、ミニマイコンカーVer.2基板のセンサ基板を切り離します。



カグスベールとタイヤを取り外します。

<u>※取り外したカグスベールとタイヤは、後程使用するため無くさないようにしてください。</u>



センサ基板とマイコンボードの間の穴が等間隔であいている箇所をニッパーなどで切り離します。





センサ基板とマイコンボードの切り離した部分のバリをヤスリなどを使用して面を平にします。 ※「バリ」とは、材料を切ったり、削ったりした際に材料の角にできる"出っ張り"のことをいいます。

4 サーボホーンの加工




4 輪ミニマイコンカーにサーボホーンを固定するための穴あけと突起部分を削る作業をします。




サーボモータに付いているサーボホーン用ネジ(黒ネジ)を外して、サーボホーンを外します。

<u>※取り外したサーボホーン用ネジ(黒ネジ)は、後程使</u> 用するため無くさないようにしてください。




サーボホーンの中心部分にある突起をヤスリやカッターなどを使用して、平にします。



○で囲んだ部分に 3mm の穴を 2 箇所あけます。

5 プレート加工


5.1 ユニバーサルプレートの加工





5.2 プレートの穴あけ








この穴は、トグルスイッチを取り付けるための穴になります。


5.3 センサアームと前輪軸受けの製作




センサ基板と前輪部分を固定するセンサアームの 製作をします。




アングル材を2組用意します。アングル材からランナーを切り離します。




アングル材 4 本の内 2 本を端から 3 つ目(写真の番号)の穴の部分を切り離します。



切り離した部分のバリをニッパーやヤスリなどを使用して平にします。



残りのアングル材を 2 本用意します。写真のように、端から約 5mm の部分を切り離します。



アングル材の加工はできました。

(□で囲んだアングル材は、前輪軸受けとして使用します。)



センサアームを組み立てます。加工したアングル材 4本 の他に、なべネジ $(M3 \times 10 \text{mm})$ 2 本とナイロンナット 2 個を用意します。



アングル材(長い方)の切断面の反対側から 2 つ目の穴になべネジを入れます。もう一つのアングル材(短い方)の左端にネジを通します。




ナイロンナットを締めます。




センサアームの関節部分が自由に動くようにしておきます。締め過ぎて動かない場合は、ナイロンナットを少し緩めて動くようにします。もう一つも同様に、左右対称に作ります。

前輪部の組み立て 6




4輪ミニマイコンカーの前輪部分を組み立てます。








番号	品名	数量
1	座金組み込みネジ(M3×8mm, ワッシャー6mm)	2
2	座金組み込みネジ(M3×12mm, ワッシャー6mm)	8
3	なベネジ(M3×10mm)	2
4	なベネジ(M3×30mm)	2
5	ナット	12
6	ナイロンナット	2
7	スプリングワッシャー	2
8	平ワッシャー	2




前輪支持板になべネジ(M3×10mm)2 本をサーボホー ンの出っ張っている面を上にして、ネジを上から通しま



平ワッシャー、スプリングワッシャーの順に入れ、ナット で固定します。



矢印部分にナットを置きます。○で囲んだ部分には、 座金組み込みネジ(M3×12mm)を下から入れます。



前輪軸受けの取り付けができました。





写真のように、センサアームと前輪支持板を組み立てます。座金組み込みネジ(M3×12mm)とナットで4箇所、固定します。〇で囲んだ部分のセンサアームと軸受け材の面位置が合うように固定します。面が合わない場合は、センサアーム、または軸受け材の取り付ける向きが逆です。



矢印のように、なベネジ($M3 \times 30$ mm)を内側から入れます。




写真のようにナイロンナットを締め込みます。このとき、 なべネジ(M3×30mm)が回るようにしてください。締め すぎてネジが回らない場合は、ナイロンナットを少し緩 めて調整をします。



反対側も同様に、なベネジ(M3×30mm)を内側から入れてナイロンナットで締め込みます。




オフロードタイヤセットの箱からタイヤを取り出し、ランナーを切ってタイヤをホイールにはめ込みます。 (今回の製作では、六角シャフトは使用しません。)



前輪を取り付けます。ラジオペンチなどでなべネジ(M3 ×30mm)を押さながら、タイヤをねじ込み(右に回し)ます。ナイロンナットにぶつかるところまでタイヤをねじ込みます。もう一つのタイヤも同様に取り付けます。

7 半田付け


7.1 モータドライブ用電源コードの製作




モータドライブ基板に電源を供給するための電源 コードを製作します。2つの電池スナップを直列に 接続し、ON/OFF を切り替えるトグルスイッチを取り 付けます。




電池ボックス2個、電池スナップ2個、トグルスイッチ1個、熱収縮チューブ1本を用意します。



電池スナップの**黒色のリード線を 60mm** に切ります。 ※**黒色のリード線のみ切断します。**




もう一つの電池スナップの**赤色のリード線を 25mm**に切ります。




切ったリード線の被覆を 2mm 剥ぎ、半田でメッキします。

※赤色のリード線のみ切断します。




半田でメッキした赤・黒のリード線を写真のように半田 付けします。




| 熱収縮チューブを 40mm に切ります。








を収縮させます。




赤色のリード線を 60mm に切ります。




切った残りの赤色のリード線の被覆を 2mm 剥ぎ、半田 でメッキします。



電池スナップ側の赤色のリード線の被覆を 2mm 剥ぎ、 半田でメッキします。



半田でメッキした赤色のリード線を写真のように、半田 付けします。



切った残りの熱収縮チューブに 2 本のリード線を通し、 熱収縮チューブを収縮させます。赤・黒のリード線をス イッチから 45mm 残して同じ長さに切り揃えます。

7.2 セラミックコンデンサの取り付け

モータにノイズ除去用のセラミックコンデンサを半田付けします。





ミニマイコンカーVer.2 基板とセラミックコンデンサ 6 個を用意します。






写真のように、電池ボックスとギヤーボックスを外します。ギヤーボックスからモータを外します。


写真のように、基板からモータとリード線を外します。

<u>※外したネジは組み立てで使用しますので、無くさない</u> ようにしてください。





セラミックコンデンサを写真のように、リードの幅が 12mm になるように曲げます。 セラミックコンデンサを取り付けます。写真のように2mm 以上隙間をあけて取り付けます。







点線で囲んだ部分に半田を盛り付けます。

※モータのケースは酸化皮膜で覆われているため、ヤスリなどで削ると半田付けがしやすくなります。



7.3 10 Pオスコネクタの取り付け



センサ基板、10Pオスコネクタ1個を用意します。




写真と同じ向きに、10Pオスコネクタを <u>J1</u> に取り付けます。 裏面から半田付けします。

<u>※取り付ける向きに注意してください。</u> <u>※コネクタが基板から浮かないように取り付けてください。</u>




ミニマイコンカーVer.2 基板、10Pオスコネクタ 1 個を用意します。




写真と同じ向きに 10Pオスコネクタを **J3 (PORT0)**に取り付けます。 裏面から半田付けします。

<u>※取り付ける向きに注意してください。</u> <u>※コネクタが基板から浮かないように取り付けてくださ</u>


7.4 電解コンデンサの取り付け



電解コンデンサ(1000 μ F/10V)を用意します。リード の長さの長い方がプラス極、短い方がマイナス極です。




極性を間違えないように、**J15(+)、J17(-)**になるように取り付けます。




写真のように、電解コンデンサを <u>J15(+)、J17(-)</u> の穴に リードを通して裏面で半田付けします。

※電解コンデンサが浮かないように取り付けてください。




電解コンデンサの不要なリードを切ります。

7.5 3Pコネクタの取り付け




7.6 電源コードの取り付け





写真のように、赤と黒のリード線を<u>赤(J15)、黒(J17)</u>に半田付けします。基板の裏面に半田付けします。

7.7 パターンカット



ミニマコンカーVer.2では、1つの電源(電池 4 本)でCPUとモータドライブ基板を動作させていました。4 輪ミニマイコンカーでは、CPU用電源(電池4本)とモータドライブ基板用電源(電池4本)の2系統に分けて供給するため、写真のように、銀色の部分のパターンをカッターなどを使用して分離させます。

※パターンが切れているかどうかをテスターなどで確認してください。


本体組み立て 8

8.1 フラットケーブルの製作



センサ基板とマイコンボードを接続するためのケー ブルを製作します。






10Pメスコネクタ 2 個、フラットケーブル 1 本を用意しま フラットケーブルに 10Pメスコネクタを取り付けます。



10Pメスコネクタにある△マーク側にフラットケーブルの 茶色の線がくるように入れます。



フラットケーブルを写真のように、10Pメスコネクタの面 に、合うように入れます。





万力を使用して、10Pメスコネクタを写真のように挟み、 コネクタとフラットケーブルを圧着させます。反対側も同 様に 10Pメスコネクタを取り付けます。

※ここでしっかり入れないと接触不良の原因になりま <u>す。</u>

8.2 トグルスイッチの取り付け

トグルスイッチを補助板に取り付け、補助板をマイコンボードに取り付けます。





反対側も同様に、座金組み込みネジ(M3×8mm, ワッシャー6mm)を点線で囲んだ部分に下から入れます。




反対側も同様に、座金組み込みネジ(M3×8mm, ワッ もう一つの補助板も同様に入れ、ナットで固定します。

8.3 センサ基板の取り付け






前輪部、センサ基板、座金組み込みネジ(M3×8mm, ワッシャー6mm)2本、ナット2個を用意します。



写真のように、下から座金組み込みネジ(M3×8mm, ワッシャー6mm)を入れます。センサアームの先端を写真のように入れ、ナットで固定します。




反対側のセンサアームも同様に取り付けます。




3で外したカグスベールを写真のように、センサ基板に 貼り付けます。

<u>※センサ部分を覆い隠さないように貼り付けてくださ</u>い。


8.4 プレートの組み立て




5.1で加工した本体プレート 1 枚、加工していないプレート 1 枚、7.2で電池ボックスから外したネジ 2 本とナット 2 個、平ワッシャー2 枚、スプリングワッシャー2 枚を用意します。



写真のように○で囲んだ部分にネジを下から入れます。




写真のように、加工していないプレートに本体プレートを重ねます。



平ワッシャー、スプリングワッシャーの順で入れ、ナット で固定します。


8.5 スタッドの取り付け



ミニマイコンカーVer.2 基板を取り付けるためのスタッドをプレートに取り付けます。




スタッド 4 個、座金組み込みネジ(M3×8mm, ワッシャー6mm)4本を用意します。



点線で囲んだ部分にネジを下から入れ、スタッドで固定します。


※取り付け位置を間違えないように注意してください。

8.6 ギヤーボックスの取り付け







7.2で外したギャーボックス、座金組み込みネジ (M3×12mm, ワッシャー6mm) 2 本、デルリンカラー2 個、ナット 2 個を用意します。



プレートを裏返します。○で囲んだ箇所に座金組み込みネジ(M3×12mm, ワッシャー6mm)を下から入れ、デルリンカラーを入れます。





写真のように、ギヤーボックスをナットで固定します。


反対側も同様に固定します。


8.7 電池ボックスの取り付け






黒色の電池ボックス 2 個、なベネジ (M3×10mm) 4 本、平ワッシャー4 枚、スプリングワッシャー4 枚、ナット 4 個を用意します。






端子のない側から1つ目と3つ目の穴(写真の矢印部分)にネジを上から入れます。

電池ボックスの端子を外側にし、写真と同じ位置にネジが入るように入れます。





平ワッシャー、スプリングワッシャーの順に入れ、ナットで固定します。

もう一つの電池ボックスも端子のない側から1つ目と3つ目の穴(写真の矢印部分)にネジを上から入れます。





電池ボックスの端子を外側にし、写真と同じ位置にネジが入るように入れます。 平ワッシャー、スプリングワッシャーの順で入れ、ナットで固定します。

黒色の電池ボックスを取り付けました。

8.8 サーボの取り付け



サーボモータとサーボモータの箱の中入っているゴム ブッシュ4個、4で外したサーボホーン用ネジ1本(黒ネ ジ)を用意します。



座金組み込みネジ $(M3 \times 15 mm, ワッシャー8 mm) 4$ 本、平ワッシャー2 枚、スプリングワッシャー2 枚、ナット4 個、軸受け材 2 個を用意します。



サーボモータにゴムブッシュを取り付けます。



軸受け材を写真のように合わせ点線部分を 1mm 程、ニッパーなどで切ります。




座金組み込みネジ(M3×15mm, ワッシャー8mm)を 写真のように下から入れます。



○で囲んだ2箇所にデルリンカラー、スプリングワッシャー、平ワッシャーの順で入れます。



サーボモータを写真のように入れます。




軸受け材の切断面がサーボ側になるように入れ、ネジを押さえながらナットで固定します。

8.9 ミニマイコンカーVer.2 基板(マイコンボード・モータドライブ基板)の取り付け



なベネジ(M3×10mm)2 本、平ワッシャー4 個、スプリングワッシャー4 個、ナット6 個を用意します。



ミニマイコンカーVer.2 基板をスタッドの位置に合うように入れます。



マイコンボード側(〇で囲んだ部分)は、平ワッシャー、スプリングワッシャーの順で入れ、ナットで固定します。




モータドライブ基板側(○で囲んだ部分)は、ワッシャー類は入れずにナットで固定します。







電池スナップを電池ボックスに取り付けます。




プレートを裏返して写真のように、モータのリード線をギャーボックスと電池ボックスの間に通して、モータをギャーボックスに取り付けます。




リード線が出ている側の穴にネジを上から入れます。




リード線が出ている側がギヤーボックス側になるように 取り付けます。○で囲んだ箇所の穴にネジが通るように 電池ボックスを置きます。



平ワッシャー、スプリングワッシャーの順で入れ、ナット で固定します。



白色の電池ボックスを固定すると写真のようになります。



写真のように、**基板のシルクのマイナス(-)に黒、プラ ス(+)に赤**、がくるようにサーボのコネクタを差込ます。 **※向きを間違えないように注意してください。**

8.10 前輪部分の取り付け

本セットに入っているサーボモータの可動範囲は、約 180° です。そのため、左右に約 90° ずつ曲がるように 調整をします。



サーボのセンター位置を合わせるため、赤色のサーボホーンを使用して、センター位置を確認します。赤色のサーボホーンを左いっぱいに回し、写真のように取り付け直します。



この状態から右に90度回します。これにより、サーボがほぼセンター位置になります。




赤色のサーボホーンを外して、前輪部分が垂直になるように取り付け、サーボホーン用ネジ(黒ネジ)で固定します。



ギヤーボックスにタイヤを取り付けます。



センサ基板とマイコンボードをフラットケーブルで繋げます。



●動作確認の方法は、「プログラム解説マニュアル」を参照してください。「プログラム解説マニュアル」は、下記の URL よりダウンロードできます。

(URL: http://www2.himdx.net/mcr/)